
P6
P5
zjazd do przepompowni P5
Ø160 i=10%
Ø200 i=5%
Ø200 i=4%
Ø200 i=3%
Ø200 i=2%
Ø200 i=1%
Ø160 i=25%
Ø160 i=38%
Ø160 i=27%
Ø200 i=20%
Ø200 i=30%
Ø200 i=40%
Ø200 i=45%
Ø200 i=50%
Ø200 i=60%
Ø200 i=70%
Ø200 i=80%
Ø200 i=90%
Ø200 i=100%
Ø200 i=110%
Ø200 i=120%
Ø200 i=130%
Ø200 i=140%
Ø200 i=150%
Ø200 i=160%
Ø200 i=170%
Ø200 i=180%
Ø200 i=190%
Ø200 i=200%
Ø200 i=210%
Ø200 i=220%
Ø200 i=230%
Ø200 i=240%
Ø200